

18.9.2019

Arvoisa asiakas,

Tämä on ilmoitus viallisesta patruunaerästä.

Kaliiperi: .17HMR  
Merkki: Winchester  
Luoti: 20gr. JHP  
Valmistajan tuotenumero: X17HMR1  
Vialliset latauserät: **NB51** ja **NB61**

Miten tunnistan viallisen patruunaerän ?

Tämän kirjeen mukana on valmistajan kuvallinen ohje. Sen avulla latauserän numeron löytyminen helpottuu. Mutta on huomioitava, että 50 kpl rasiassa latauserä on painettu kuvan mukaiseen paikkaan ja sen päälle on mahdollisesti liimattu CLP – varoitustarra. Jos latauserännumeroa ei heti löydy, niin ota tarra irti ja tarkista myös sen peittämä alue.

Ohjeet, jos löydät kyseisen latauserän ( NB51 ja NB61 ) patruunoita:

Patruunoiden myynti ja käyttö on lopetettava välittömästi. Patruunat tulee palauttaa ostopaikkaan, josta ne hyvitetään. Jälleenmyyjät palauttavat patruunat kootusti maahantuoijalle. ( Kyseisen patruunan osalta Suomessa on kaksi maahantuoijaa: Oy K. Hjorth Ab, Tampere ja Ruag Ammotec Finland Oy, Maalahti ).

Syy patruunoiden takaisinvetoon:

Valmistaja on ilmoittanut, että näissä latauserissä on mahdollisesti mukana yksittäisiä patruunoita, joissa ei ole ruutia. Se voi aiheuttaa sen, että luoti jää kiinni piippuun.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Ystävällisin terveisin,

Oy K. Hjorth Ab



Kalle Pohja  
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Oy K. Hjorth Ab / puh. 03 – 234 43 00

---

*Oy K. Hjorth Ab*

**PRODUCT WARNING AND RECALL NOTICE:**  
**WINCHESTER® 17 HMR 20 Grain Jacketed Hollow Point**


**Symbol: X17HMR1**

**Lot Numbers (last four characters): NB51 and NB61**

Winchester has determined the above lots of 17 HMR ammunition may contain no powder charges. Ammunition with no powder charges may result in a bullet remaining in the barrel (i.e., a bullet-in-bore obstruction). Firing a subsequent bullet into the bore obstruction could cause firearm damage, rendering the firearm inoperable and subjecting the shooter and bystanders to a risk of serious personal injury.

**DO NOT USE WINCHESTER® 17 HMR 20 GRAIN JHP SYMBOL X17HMR1 THAT HAS A LOT NUMBER ENDING IN NB51 or NB61.** The ammunition Lot Number is stamped on the top of the 1000-round case and the outside of the 50-round plastic box as indicated here.

Please be careful, the lot number can be under the CLP sticker.



To determine if your ammunition is subject to this notice, review the Symbol and Lot Number. If it is Symbol X17HMR1 and the last four characters of the Lot Number are NB51 or NB61, **immediately discontinue use** and contact Winchester toll-free at 844-653-8358 for free UPS pick-up of the recalled ammunition.

This notice applies only to Symbol X17HMR1 with Lot Numbers ending in NB51 and NB61. Other Symbols or Lot Numbers are not subject to this recall.

We apologize for this inconvenience.

THE WINCHESTER TEAM